



Natírat



Skladovat
v chladu



Chránit
před mrazem



Ředit vodou

Technický list

leden 2005

Setaliet Fondo

Druh materiálu

Vodový bezbarvý základovací koncentrát pro vnější i vnitřní použití v silikátovém nátěrovém systému Sikkens Setaliet

Použití

Jako základovací prostředek v silikátových nátěrových systémech fasád a obdobných podkladů. Dále se používá jako přísada do silikátových barev Sikkens Setaliet uvnitř systému. Je dodáván jako koncentrát a ředí se podle savosti podkladu vodou v poměru 1 : 1 nebo až 1 : 2. V případech aplikace barev Sikkens Setaliet na málo savé podklady se barva ředí Fondem Setaliet v poměru 1 : 1 a tuto směs lze dále ještě ředit do max. 30 % objemových vodou.

Další informace viz technický list Sikkens Setaliet.

Vlastnosti

Přípravek hluboko vniká do porézních podkladů, velmi dobře zpevňuje podklady a je plně paropropustný. Zabraňuje výkvětu solí.

Barevný odstín

Bezbarvý.

Pojivo

Stabilizovaný silikát

Hustota (specif. hmotnost)

Asi 1,07 kg/l

Balení

5 a 15 litrů konev EWK

Ředění

Vodou, podle návodu

Čistění nářadí

Vodou ihned po použití, případně s přidavkem běžných saponátů.

Skladování

Minimální skladovatelnost originálního balení je 1 rok. Použitá balení dobře uzavírat. Skladovat v chladu a suchu. Chránit před mrazem.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné nádoby. Materiál se likviduje podle předpisů platných v ČR.

Pozn.: Firma JIPA, spol. s r.o., výhradní distributor stavebních barev Sikkens v ČR, je registrována v recyklačním systému EKO-KOM pod identifikačním číslem EK- F05020531.

Označení stupně nebezpečnosti

Označení stupně nebezpečí: -

Chraňte před dětmi.

Materiál je silně alkalický, nutno dodržovat obvyklé bezpečnostní předpisy pro práci se silikátovými barvami a používat ochranné pomůcky.

Pokyny pro zpracování

Základní pravidla

Podklad musí být dostatečně pevný, suchý, čistý a nosný, bez výkvětů solí, bez řas, mechů, hub a plísní. Na povrchu by neměly být moučnaté krusty, sintry a jiné případné separační vrstvy.

Obvyklá příprava povrchu

Povrch fasády musí být očištěn od prachu, sazí a volných částic a nečistot. Poškozená místa otvory a praskliny se opraví příslušnými fasádními hmotami (fasádní maltou, štukem či stěrkami) a mechanicky se zčistí.

Nové fasády v závislosti na teplotě a ročním období je třeba nechat vyschnout a uzrát nejméně 2 až 4 týdny, bez použití urychlovačů zrání omítek.

V případě pochybnosti je třeba zjistit stav fasády zkouškou (vlhkoměrem, fenolftaleinovým testem).

Zpracování

Nanesením kartáčem či štětcem se docílí nejlepšího zpevnění podkladu, ve většině případů postačí jen jeden nátěr.

Vydatnost

Asi 8 až 12 m²/litr, velmi závisí na nastavené koncentraci a savosti podkladu. Přesná hodnota se stanoví zkouškou.

Minimální teplota pro zpracování

Nejméně 5 °C pro podklad, vzduch a materiál

Časy schnutí

Obvyklé podmínky, teplota 20 °C a relativní vlhkost vzduchu 50 %.

Suchý : asi po 12 hodinách

Přetřítelný: po cca 6 až 8 hodinách

Pokyny

Ve zvláštních či mimořádných případech si vyžádejte neprodleně technické poradenství u zástupců firmy Sikkens v České republice. Za nesprávné nevhodné či neodborné použití výrobku nebo jeho zneužití výrobce ani dodavatel neručí.